











# Azienda certificata



### ISO 45001:2018 - DNV



ISO 9001:2015 - DNV



ISO 14001:2015 - DNV



# **Indice**

| > | 1.0 Gli impianti di distribuzione aria compressa                            | 2  |
|---|---|----|
|   | ≥ 1.1 Cos'è l'aria  |    |
|   | ≥ 1.2 L'aria compressa  |    |
|   | ≥ 1.3 Utilizzi dell'aria compressa  |    |
| > | 2.0 Norme e classificazioni   | 5  |
|   | 2.1 Normative di riferimento  | 5  |
|   | 2.2 Classificazione della purezza dell'aria                                 | 5  |
| > | 3.0 I componenti del sistema  | 6  |
|   | 3.1 Pressfitting - Definizione del prodotto                                 | 6  |
|   | ≥ 3.2 Pressfitting – inoxPRES: caratteristiche                              | 7  |
|   | 3.2.1 Pressfitting – inoxPRES: raccordi                                     | 7  |
|   | 3.2.2 Pressfitting – inoxPRES: tubazioni                                    | 7  |
|   | ≥ 3.2.3 Pressfitting – inoxPRES: guarnizioni                                | 8  |
|   | ≥ 3.2.4 Pressfitting – applicazioni   | 9  |
|   | ≥ 3.2.5 Pressfitting – caratteristiche tecniche e performances              |    |
|   | ≥ 3.2.6 Pressfitting – condizioni generali di posa                          |    |
|   | ≥ 3.3 Pressfitting – corretta gestione del contaminante acqua               |    |
| > | 4.0 Progettazione rete  | 14 |
|   | ≥ 4.1 Pressfitting – dimensionamento della rete                             | 14 |
|   | ≥ 4.2 Pressfitting – influenza dei raccordi nel dimensionamento delle linea | 15 |
|   | ≥ 4.3 Pressfitting – velocità del fluido                                    | 18 |
| > | 5.0 Fissaggio dei tubi, distanza tra i collari                              | 19 |
| > | 6.0 Compensazione delle dilatazioni   | 20 |
|   |   |    |
| > | 7.0 Lavorazione   |    |
|   | > 7.1 Stoccaggio e trasporto  |    |
|   | 7.2 Tubi - taglio, sbavatura, curvatura                                     |    |
|   | 7.3 Marcatura della profondità d'innesto / pelatura                         |    |
|   | 7.4 Controllo dell'O-ring del raccordo a pressare                           |    |
|   | 7.5 Realizzazione della giunzione   |    |
|   | 7.6 Utensili per pressare   | 25 |
|   | 7.6.1 Indicazioni generali di base  | 25 |
|   | 7.6.2 Utensili di pressatura approvati                                      |    |
|   | ≥ 7.6.3 Manutenzione periodica delle attrezzature                           | 27 |
| > | 8.0 Test e approvazioni   | 28 |




# 1.0 Gli impianti di distribuzione aria compressa

### 1.1 Cos'è l'aria

Il nostro pianeta è avvolto da uno scudo invisibile chiamato atmosfera, una miscela di gas e vapore acqueo che costituisce l'aria che respiriamo.

L'aria è principalmente costituita da una miscela di gas tra cui azoto (78%), ossigeno (21%), anidride carbonica/vapore acqueo (0,04%) e altri gas come l'argon, il neon, l'elio, il metano, il kripton, lo xeno, l'idrogeno e l'ozono.



Anche se invisibile, inodore e incolore, l'aria esiste ed ha degli effetti su tutto ciò che ci circonda. L'aria esercita una pressione ed occupa tutto lo spazio che ha a disposizione, e diversamente dal vuoto, occupa un volume.

### 1.2 L'aria compressa

Per aria compressa s'intende l'aria atmosferica ridotta di volume attraverso un compressore alternativo o una pompa, posta in pressione all'interno di un serbatoio.

Da un punto di vista pratico, l'aria compressa non è mai pura e presenta sempre al suo interno dei contaminanti di diversa natura e stato fisico: liquidi (aria – olio) e solidi (polveri). Essi si influenzano reciprocamente e si mescolano formando composti.



L'acqua in particolare è presente nell'aria atmosferica in forma di vapore acqueo.

Quando l'aria è compressa, la pressione parziale del vapore acqueo aumenta, ma a causa dell'aumento della temperatura causata dalla compressione, non si ha condensazione.

Quando l'aria è successivamente raffreddata, l'acqua condensa passando allo stato liquido.

L'umidità può causare corrosione e danneggiare il prodotto finale.



Nei compressori lubrificati, l'aria si contamina inevitabilmente con l'**olio**. Anche l'aria prodotta da compressori non lubrificati può contenere tracce di olio aspirate dall'atmosfera. L'olio presente nell'aria compressa può essere allo stato liquido, aerosol, vapore.



La quantità di **particelle solide** presenti nell'atmosfera si possono stimare attorno ad un valore di 150 milioni per ogni metro cubo. In particolare i solidi con dimensioni minori di 10 micron non possono essere trattenute da filtri in aspirazione quindi vengono immesse nel circuito aria compressa. Alcuni solidi possono avere un effetto catalitico e generare corrosione per la loro proprietà chimica. A questo bisogna aggiungere particelle metalliche, ruggine e scaglie provenienti dalla rete di distribuzione. Questa contaminazione avviene con qualunque tipo di compressore.



### 1.3 Utilizzi dell'aria compressa

L'aria compressa è utilizzata in diversi ambiti industriali. L'utilizzo condiziona le scelte progettuali, l'uso di diversi sistemi di filtrazione e l'introduzione di vari strumenti di abbattimento e trattamento. In generale l'aria compressa può essere impiegata:

### ARIA PER USO GENERICO PRIVA DI OLIO


- Protezione generale di reti ad anello
- Prefiltrazione per essiccatori d'aria ad adsorbimento
- Automazione di impianti
- Logistica aerea
- Utensili pneumatici
- Strumentazione generale
- Stampaggio di metalli
- Fucinatura
- Assemblaggio industriale in generale (senza tubazioni esterne)
- Trasporto pneumatico motori ad aria
- Officine (utensili)
- Officine meccaniche (gonfiaggio pneumatici)
- Sistemi di termoregolazione
- Pistole di soffiaggio
- Attrezzature di calibrazione
- Miscelazione di materie prime
- Sabbiatura / pallinatura

### ARIA DI ELEVATA QUALITA' PRIVA DI OLIO

- Soffiaggio di materie plastiche, a es. contenitore in PFT
- Lavorazione di pellicole
- Strumentazione critica
- Applicazioni pneumatiche avanzate
- Interruttori ad aria compressa
- Camere di decompressione
- Produzione di cosmetici
- Laser e sistemi ottici
- Robotica
- Verniciatura a spruzzo
- Cuscinetti pneumatici
- Spurgo di condotti
- Apparecchiature di misura
- Pretrattamento per generazione di gas on-site

I rigorosi livelli di qualità dell'aria necessari ai moderni stabilimenti produttivi comportano un'attenta progettazione, installazione e messa in servizio.

I sistemi a pressare sono indicati esclusivamente per usi industriali mentre sono esclusi usi medicali. La responsabilità della scelta del tipo di sistema/tubazione in funzione del tipo di applicazione, è a carico del progettista/installatore.



### Componenti

**1\_**Compressore **6\_**Essicatore

2\_Serbatoio aria

7\_Filtro antipolvere

3\_Scarico condense

8\_Scarico condense

Non è più sufficiente trattare l'aria in un unico punto ed è altamente raccomandato che l'aria venga trattata in sala compressori fino ad un livello che fornisca aria per utilizzo generico in modo da proteggere il sistema di distribuzione.

La depurazione al punto di utilizzo deve essere studiata non solo per rimuovere la contaminazione residua nel sistema di distribuzione, ma facendo particolare attenzione alla qualità dell'aria richiesta da ogni singola applicazione. Questo approccio a livello progettuale garantisce un corretto trattamento dell'aria e rappresenta la soluzione più conveniente per avere aria compressa di qualità elevata.

- 4\_Separatore condense
- 5\_Filtri coalescenza
- **9**\_Separatore acqua/olio





Compressore



Filtri con essicatore



Punto di prelievo



Filtri con essicatore



Serbatoio aria compressa



# 2.0 Norme e classificazioni

### 2.1 Normative di riferimento

La norma di riferimento per l'aria compressa è la ISO 8573 che raggruppa gli standard internazionali relativi alla qualità (o purezza) dell'aria compressa. La norma è suddivisa in nove parti, di cui la parte 1 specifica i requisiti di qualità per l'aria compressa mentre le parti 2–9 i metodi di prova per i vari contaminanti.

La ISO 8573-1 è il documento principale della serie ISO 8573, poiché specifica il livello di contaminazione ammesso in ogni metro cubo di aria compressa. La ISO 8573-1 elenca i contaminanti principali come particolato solido, acqua e olio. I livelli di purezza per ogni contaminante vengono riportati nella tabella sottostante.

|                      |                   | TAB             | ELLA 1: CONTA | AMINAZIONE ISO 85                                   | 573:2010                |                  |  |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------|------------------|--|
|                      |                   | Particol        | ato solido    |   | Olio                    |                  |  |
| Classe<br>ISO 8573-1 | Numero mas        | simo di partico | elle per m³   | Concentrazione                                      | Punto di                | Concetrazione    | Olio totale                            |
| 2010                 | 0,1-0,5<br>micron | 0,5-1<br>micron | 1-5<br>micron | massa<br>mg/m³                                      | rugiada in<br>pressione | liquido<br>g/m³  | (aerosol liquido<br>e vapore)<br>mg/m³ |
| 0                    |                   | In base all     |               | ell'utilizzatore o del fo<br>estrittivo rispetto al |                         | oparecchiatura e |  |
| 1                    | ≤ 20.000          | ≤400            | ≤10           | -   | ≤-70°C                  | -                | ≤ 0,01                                 |
| 2                    | ≤ 400.000         | ≤ 6.000         | ≤100          | -   | ≤-40°C                  | -                | ≤ 0,1                                  |
| 3                    | -                 | ≤90.000         | ≤ 1.000       | -   | ≤-20°C                  | -                | ≤1                                     |
| 4                    | -                 | -               | ≤10.000       | -   | ≤ +3°C                  | -                | ≤ 5                                    |
| 5                    | -                 | -               | ≤100.000      | -   | ≤ +7°C                  | -                | -                                      |
| 6                    | -                 | -               | -             | 0 < Cp ≤ 5  | ≤ +10°C                 | -                | -                                      |
| 7                    | -                 | -               | -             | 5 < Cp ≤ 10   | -                       | Cw ≤ 0,5         | -                                      |
| 8                    | 8 -               |                 | -             | -   | -                       | 0,5 < Cw ≤ 5     | -                                      |
| 9                    | -                 | -               | -             | -   | -                       | 5 < Cw < 10      | -                                      |
| Χ                    | _                 | -               | -             | Cp > 10   | _                       | Cw > 10          | > 5                                    |

### 2.2 Classificazione della purezza dell'aria

In conformità alla norma ISO8573-1, per specificare la purezza dell'aria occorre sempre indicare la norma, seguita dalla classe di purezza scelta per ogni contaminante, solido, acqua ed olio totale.

È possibile scegliere una classe di purezza diversa per ogni contaminante.

### **Esempio**

L'indicazione della qualità dell'aria "ISO 8573-1 Classe 1.2.1" indica che alle condizioni di esercizio previste dalla norma, l'aria presenta la qualità qui descritta:

- Classe 1 particolato: in ogni metro cubo di aria compressa è ammesso un massimo di 20.000 particelle di dimensione compresa tra 0,1 e 0,5 micron , 400 particelle di dimensione compresa tra 0,5 e 1 micron e 10 particelle di dimensione compresa tra 1 e 5 micron.
- Classe 2 acqua: è richiesto un punto di rugiada in pressione di –40°C o migliore e non è ammessa acqua allo stato liquido.
- Classe 1 olio: ogni metro cubo di aria compressa può contenere al massimo 0,01 mg di olio. Si tratta di un limite combinato relativo ad olio in forma liquida, aerosol e vapore.



ISO 8573-1:2010 classe zero: Classe O non significa zero contaminanti.

La classe O richiede che l'utilizzatore ed il produttore dell'apparecchiatura concordino il livello di contaminazione come parte scritta di una specifica sulla qualità dell'aria. I livelli di contaminazione concordati devono essere misurabili con le apparecchiature ed i metodi di prova previsti dalla ISO 8573 parti 2-9. La classe O concordata deve essere scritta in tutta la documentazione per essere conforme allo standard.

# 3.0 I componenti del sistema

### 3.1 Pressfitting - Definizione del prodotto

Un sistema di distribuzione aria compressa ramificato e capillare necessita di un soluzione applicativa innovativa.

Dimenticatevi la saldatura dei tubi di rame, la filettatura in acciaio zincato od avvitare insieme tubi in plastica e le limitazioni dei sistemi in alluminio. Il sistema pressfitting è semplice e prevede solo lo schiacciamento automatico di un tubo su un raccordo, senza saldatura, incollaggio od aggraffatura. Questo nuovo sistema è veloce ed economico, perché richiede solo la metà del tempo per l'installazione. Un impianto realizzato con pressfitting è molto duraturo perché i tubi di acciaio sono intrinsecamente più resistenti e più rigidi di quelli in plastica. La rigidità del sistema e la bassissima dilatazione termica consente di ridurre al minimo l'uso di fissaggi e dei punti fissi e scorrevoli.

Questi sono i vantaggi che offrono i sistemi a pressare **inoxPRES**, **steelPRES** specificatamente pensati e approvati per veicolazione dell'aria compressa:

- montaggio semplice, pratico e comodo (efficiente);
- installazione rapida (abbattimento ore di manodopera);
- sicuro e approvato (sistema garantito);
- non è necessario personale specializzato (nessuna specifica abilitazione);
- sicurezza e nessun uso di fiamme libere.

semplice sicuro ed approvato

nessun patentino nessuna fiamma

La gamma **inoxPRES** è la più indicata per la veicolazione dell'aria compressa, essendo realizzata sia per raccordi che per tubazioni, in acciaio inossidabile, materiale "pulito", molto resistente ai processi corrosivi e meccanicamente molto performante.

La scelta della gamma **inoxPRES** è consigliata in particolare quando la qualità dell'aria è un requisito importante per le apparecchiature collegate alla rete. Si suggerisce in tali casi di utilizzare tubazioni in acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404) o AISI 304L (1.4307).

I sistemi a pressare sono indicati esclusivamente per usi industriali mentre sono esclusi usi medicali. La responsabilità della scelta del tipo di sistema/tubazione in funzione del tipo di applicazione, è a carico del progettista/installatore.

Altri materiali come il rame e l'acciaio al carbonio possono essere impiegati con le dovute analisi preliminari in funzione del tipo di applicazione ed ambiente d'installazione.

I sistemi di tubazioni in plastica ed in acciaio zincato sono da anni utilizzati nel settore, ma possono costare molto più di quanto si possa pensare. Il tubo zincato corrode all'interno senza che sia possibile operare sorveglianza ed interventi. I maggiori spessori, a parità di diametro esterno, riducono la sezione interna con conseguente aumento della caduta di pressione. Inoltre le tubazioni in plastica, se non correttamente fissate, tendono a flettere creando punti di raccolta della condensa.



### 3.2 Pressfitting - inoxPRES: caratteristiche

Le seguenti informazioni saranno relative alla gamma **inoxPRES** ritenuta "top class" per la veicolazione di aria compressa.

### 3.2.1 Pressfitting - inoxPRES: raccordi



I raccordi a pressare **inoxPRES** sono prodotti in acciaio inossidabile austenitico altolegato Cr-Ni-Mo AISI 316L (materiale nº 1.4404).

Sui raccordi vengono marcati a laser il nome del produttore, il diametro, il marchio di controllo DVGW ed un codice interno.

Nelle estremità rigonfie dei raccordi a pressare viene inserito di serie un anello di tenuta nero in gomma EPDM.

### 3.2.2 Pressfitting - inoxPRES: tubazioni

I tubi **inoxPRES**, a pareti sottili con saldatura longitudinale, sono di acciaio inossidabile austenitico altolegato Cr-Ni-Mo AlSI 316L (materiale no 1.4404), in tubo ferritico (senza nickel) in acciaio inox Type 444 (materiale no 1.4521) e in AlSI 304L (materiale no 1.4307). I tubi sono realizzati in conformità alla EN 10217-7 e alla EN 10312. Le superfici interne ed esterne sono di metallo liscio, esenti da sostanze che possono generare fenomeni di corrosione. I tubi **inoxPRES** sono classificati come non combustibili appartenenti alla classe A di reazione al fuoco; essi vengono forniti in barre da 6 m le cui estremità sono chiuse con tappi di plastica.

| TA                                   | BELLA 2: TUBI INOXPRE      | S - DIMENSIONI E CARATT   | ERISTICHE TUBI (SERIE | 2)                          |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Diametro esterno<br>x spessore<br>mm | Diametro<br>nominale<br>DN | Diametro<br>interno<br>mm | Massa<br>kg/m         | Contenuto<br>d'acqua<br>l/m |
| 15 x 1                               | 12                         | 13                        | 0,351                 | 0,133                       |
| 18 x 1                               | 15                         | 16                        | 0,426                 | 0,201                       |
| 22 x 1,2                             | 20                         | 19,6                      | 0,624                 | 0,302                       |
| 28 x 1,2                             | 25                         | 25,6                      | 0,790                 | 0,514                       |
| 35 x 1,5                             | 32                         | 32                        | 1,240                 | 0,804                       |
| 42 x 1,5                             | 40                         | 39                        | 1,503                 | 1,194                       |
| 54 x 1,5                             | 50                         | 51                        | 1,972                 | 2,042                       |
| 76,1 x 2                             | 65                         | 72,1                      | 3,550                 | 4,080                       |
| 88,9 x 2                             | 80                         | 84,9                      | 4,150                 | 5,660                       |
| 108 x 2                              | 100                        | 104                       | 5,050                 | 8,490                       |




### 3.2.3 Pressfitting - inoxPRES: guarnizioni

I tradizionali sistemi di raccordi a pressare utilizzano anelli di tenuta (O-ring) a sezione circolare che in caso di lavorazione non appropriata, sono facilmente soggetti ad essere danneggiati. RM invece usa un anello di tenuta brevettato a profilo lenticolare che aderisce perfettamente alla camera toroidale.

Ne conseguono i seguenti vantaggi:

- una superficie di tenuta maggiore del 20%;
- notevole diminuzione del rischio di danneggiamento dell'anello di tenuta:
- facilita l'inserimento del tubo.



L'anello di tenuta nero in EPDM di Ø 15 ÷ 54 mm è provvisto di un'ulteriore caratteristica di sicurezza la quale assicura che ogni giunzione accidentalmente non pressata, sia visibile durante la prova di pressione dando luogo ad una perdita.

In funzione del residuo d'olio presente nelle linee d'aria compressa, sarà necessario verificare che l'o-ring in EPDM sia idoneo, o se sia necessario sostituirlo con l'o-ring in FKM. Per aria compressa in classe 5, con contenuto di olio cioè superiore a 5 mg/m<sup>3</sup>, si raccomanda l'uso dell'anello di tenuta realizzato in FKM, resistente agli olii ed agli idrocarburi.





**O-ring in EPDM** Ottimale per concentrazione di olio fino a classe  $4 (< 5 \text{ mg/m}^3)$ 

**O-ring in FKM** Ottimale per tutte le concentrazione di olio a partire dalla classe  $5 (> 5 \text{ mg/m}^3)$ 



Per ottenere un'ermeticità ottimale delle tubazioni, si consiglia di bagnare l'o-ring con acqua prima di inserirlo nel raccordo.

Gli impianti di aria compressa per impianti di verniciatura devono essere "silicone free" per evitare il danneggiamento delle superfici verniciate. I sistemi a pressare escono dalla produzione con o-ring EPDM (non silicon free).

Eventuali sostituzioni degli o-ring non garantiscono che il sistema sia esente da tracce di silicone. In tal senso per gli impianti di verniciatura è necessario richiedere specificatamente al produttore il produtto con specifico o-ring montato in stabilimento senza inquinamento da silicone (gamma inoxPRES HT silicone free con O-ring in FKM).

### 3.2.4 Pressfitting - applicazioni

In Raccorderie Metalliche l'aria compressa la conosciamo bene: di seguito vengono riportate alcune foto relative agli impianti realizzati negli stabilimenti Raccorderie metalliche di Campitello e Pilastro.











### 3.2.5 Pressfitting - caratteristiche tecniche e performances

Il sistema **inoxPRES** è particolarmente performante poiché è realizzato in AISI 316L – tra le migliori leghe di acciaio inossidabile – ed è stato testato ed approvato dai principali enti internazionali.

|                                     | TABELLA 3: CARATTER        | RISTRICHE TECNICHE INOXPRES                          |
|-------------------------------------|----------------------------|--|
| PRESSIONI DI ESERCIZIO              | Min                        | -0,95 bar  |
| PRESSIONI DI ESERCIZIO              | Max                        | PN16 (16 bar) DN 15 ÷ 108 mm                         |
|                                     | Min                        | -20°C  |
| TEMPERATURE DI ESERCIZIO            | Max                        | +120°C (o-ring in EPDM)<br>+220°C (o-ring in FKM)    |
| FLUIDI/IMPIANTI COMPATIBILI         | Gas neutri                 | azoto, argon, anidride carbonica                     |
|                                     | Carico di rottura          | 600 N/mm <sup>2</sup>                                |
|                                     | Carico di snervamento      | 220 N/mm <sup>2</sup>                                |
| CADATTEDICTIONE                     | Allungamento               | 40 %   |
| CARATTERISTICHE TUBAZIONE METALLICA | Coeff. dilatazione lineare | $1.7 \times 10^{-5}$                                 |
|                                     | Rugosità                   | ≤ 1,0 µm   |
|                                     | Resistenza al fuoco        | in accordo alla norma DIN 4102-1<br>sono in Classe A |
| CII ETTATUDE                        | EN 10226-1 (ex ISO         | 7/1) Filettature maschio conica                      |
| FILETTATURE                         | EN 10226-1 (ex ISO 7/      | 1) Filettature femmina cilindrica                    |

Nella successiva tabella vengono riportate le caratteristiche meccaniche dell'acciaio inossidabile **inoxPRES** confrontato con gli altri materiali utilizzati per le linee di aria compressa.

|                               | TABELLA 4: CARATTERISTRICHE MECCANICHE MATERIALI |                         |                        |                        |                      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| CARATTERISTICHE<br>MECCANICHE | Acciaio<br>inossidabile                          | Acciaio<br>galvanizzato | Rame                   | Alluminio              | PVC                  |  |  |  |  |  |  |
| Limite di trazione<br>(N/mm²) | 600  | 350                     | 250                    | 90                     | 55                   |  |  |  |  |  |  |
| Limite elastico<br>(N/mm²)    | 220  | 220                     | 130                    | 70                     | -                    |  |  |  |  |  |  |
| Allungamento (%)              | 40   | 25                      | 50                     | 15                     | 30                   |  |  |  |  |  |  |
| Coeff. dilatazione<br>lineare | 1,7 x 10 <sup>-5</sup>                           | 1,2 x 10 <sup>-5</sup>  | 1,7 x 10 <sup>-5</sup> | 2,4 x 10 <sup>-5</sup> | 7 x 10 <sup>-5</sup> |  |  |  |  |  |  |



Da un punto di vista dimensionale, il ridotto spessore del tubo **inoxPRES**, offre un migliore flusso e una minore perdita di carico, a parità di diametro esterno, rispetto a tubi di plastica e di alluminio.

|         | TABELLA 5: SCHEDA GENERALE DIMENSIONI TUBAZIONI |         |         |             |               |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---------|---------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Mat. P  | lastico   | Allur   | ninio   | inoxPRES TU | JBI (SERIE 2) |  |  |  |  |  |  |
| De (mm) | Di (mm)   | De (mm) | Di (mm) | De (mm)     | Di (mm)       |  |  |  |  |  |  |
| 20      | 14  | 20      | 17      | 22          | 19,6          |  |  |  |  |  |  |
| 25      | 18  | 25      | 23      | 28          | 25,6          |  |  |  |  |  |  |
| 32      | 23  | 32      | 29      | 35          | 32            |  |  |  |  |  |  |
| 40      | 29  | 40      | 37      | 42          | 39            |  |  |  |  |  |  |
| 50      | 36  | 50      | 46      | 54          | 51            |  |  |  |  |  |  |
| 63      | 45  | 63      | 59      | -           | -             |  |  |  |  |  |  |
| -       | -   | -       | -       | 76,1        | 72,1          |  |  |  |  |  |  |
| 90      | 65  | -       | -       | 88,9        | 84,9          |  |  |  |  |  |  |
| 110     | 70  | 110     | 106     | 108         | 104           |  |  |  |  |  |  |

Confrontando le dimensioni dei tubi con i sistemi in plastica e in alluminio, in alcuni casi è possibile usare un tubo con diametro esterno più piccolo avendo comunque una sezione interna maggiore, ottenendo così un miglior flusso e minori perdite di carico.

#### MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO ALLE DIVERSE TEMPERATURE DI LAVORO 18 Tubi in acciaio 16 Tubi in alluminio 14 12 10 Pressione (bar) Tubi in materiale plastico . -20 -10 0 30 40 50 60 Temperatura (°C)



### 3.2.6 Pressfitting – condizioni generali di posa

Le reti per l'aria compressa sono generalmente di tipo aereo e sono ad anello chiuso per una migliore distribuzione delle pressioni. I sistemi pressfitting sono una soluzione ideale per la realizzazione di questi impianti vista la complessità e le numerose ramificazioni. La gamma **inoxPRES** in particolare offre diverse soluzioni per facilitare l'installazione.











### Collare di presa con derivazione pressfitting e filettata

Ideale per la realizzazione delle linee verticali destinate alle utenze finali. La semplicità e la rapidità di utilizzo consentono di avere grande flessibilità nella realizzazione della rete di distribuzione e facilmente realizzare ampliamenti o modifiche.

### Tubo per aria compressa

Questo speciale tubo curvo combinato con un tee o con un collare di presa è la soluzione ideale per realizzare una derivazione verticale, consentendo di separare eventuali residui di acqua evitando che arrivino alle utenze.

### Deviazione a Y per impianti ad aria compressa

Raccordo indispensabile a fine linea per la connessione degli attacchi rapidi. La configurazione con le due uscite a 60° consente la connessione simultanea di due attacchi rapidi ed evita l'interferenza nel loro utilizzo. Il raccordo è munito anche di una terza uscita, che serve come spurgo.


### Valvola pressfitting (2 pezzi e 3 pezzi)

Sono elementi importanti in una rete di distribuzione dell'aria compressa perché consentono la regolazione del flusso di aria e una migliore gestione della portata.

#### Tubo flessibile ad omega e diritto

Elementi di grande flessibilità, consentono di poter realizzare connessioni in modo semplice anche in spazi stretti e dove la realizzazione della linea tradizionale è impossibile. Sono costituiti da componenti in acciaio inossidabile, quindi mantengono le stesse ottime caratteristiche degli altri raccordi **inoxPRES**.





#### **LEGENDA**

### Componenti impianto trattamento aria

- 1 Compressore d'aria
- 2 Serbatoio d'aria umida
- 3 Scarico delle condense
- 4 Separatore di condensa
- 5 Filtri a coalescenza
- 6 Essicatore ad assorbimento modulare
- 7 Filtro antipolvere
- 8 Scarico delle condense
- 9 Separatore acqua/olio

### Raccordi gamma Inoxpres per aria compressa


- A Collare con presa di derivazione
- B Tee
- C Derivazione a Y
- **D** Manicotto
- E Riduzione MF
- **F** Curva
- G Valvola a sfera
- H Tubo curvo per aria compressa

### 3.3 Pressfitting - corretta gestione del contaminante acqua

L'aria compressa in uscita dal compressore non è mai perfettamente secca, ma contiene umidità che condensando, si trasforma in acqua contaminando l'aria stessa. Se l'impianto non presenta un valido essiccatore a valle del compressore, l'acqua può diffondersi nelle tubazioni creando nel tempo fenomeni di corrosione. La scelta del tubo e raccordi in acciaio inossidabile, annulla il rischio di avere corrosioni interne.

Qualora a progetto non sia presente un essiccatore è necessario osservare le seguenti indicazioni:

- i tubi devono avere una pendenza minima, nel senso di scorrimento dell'aria, pari a 7 mm/m (nei limiti del possibile è opportuno mantenere una pendenza di 1 cm al metro);
- ogni 20-30 metri si dovrà prevedere un punto di scarico della condensa, così come si deve fare all'estremità inferiore di ogni derivazione;
- le derivazioni di alimentazione per le utenze, dovranno essere realizzate utilizzando tee **inoxPRES** o collari di presa **inoxPRES** combinati con tubo curvo per aria compressa, al fine di evitare il più possibile il trasporto della condensa verso le utenze.







# 4.0 Progettazione rete


### 4.1 Pressfitting - dimensionamento della rete

I dati necessari per il dimensionamento di una rete d'aria compressa, sono i seguenti:

- consumo unitario per ogni utenza e consumo totale per zone e totale generale, espressi in m<sup>3</sup>/min;
- pressione nominale di esercizio di ogni utenza, nonché la sua pressione minima e massima ammessa.

Con questi dati si potranno calcolare i vari tronchi della rete di distribuzione, le diramazioni ad ogni singola utenza. Nel dimensionamento corretto della rete giocano un ruolo fondamentale le perdite di carico, che sono dipendenti dalla tipologia di tubazione installata (superficie interna), dalle dimensioni delle tubazioni, dalla geometria dei raccordi e diventano un parametro critico tanto più la rete è complessa e lunga. Il sistema **inoxPRES** in particolare è una soluzione ideale nella riduzione delle perdite di carico perché presenta una superficie interna delle tubazioni particolarmente liscia e quindi offre scarsissima resistenza al flusso interno.

#### TABELLA 6: PERDITE DI CARICO ARIA COMPRESSA A 7 BAR A 15°C



In Tabella 6, sono riportate le curve di perdita di carico dei tubi inoxPRES, per aria compressa a 15°C ed per una pressione di 7 bar.

Una installazione di aria compressa è corretta quando la perdita di carico che ha luogo nelle tubazioni, dal serbatoio della centrale fino alle prese per le utenze, è dell'ordine di 10.000 – 30.000 Pa (0,1 – 0,3 bar) ed in generale è consigliabile che non superi il 5% della pressione di esercizio.

Il diagramma è stato sviluppato tenendo in considerazione i parametri principale per il dimensionamento di una rete di distribuzione: Δp = perdita di carico unitaria [mbar/m]


G = portata d'aria [m³/min]

P = pressione d'esercizio [bar]

di = diametro interno dei tubi [mm]



#### **TABELLA 7: FATTORE DI CORREZIONE PERDITE DI CARICO**



Calcolando la perdita di carico totale del circuito, qualora il valore ottenuto sia superiore al 5% del valore della pressione iniziale, si dovrà procedere ad una correzione del valore di  $[\Delta p]$ , per tener conto dell'espansione (tabella 7), andando a valutare la possibilità di utilizzare tubazioni con diametro maggiore.

Poichè i diagrammi sono stati sviluppati per aria a 15°C, qualora la temperatura effettiva fosse molto diversa da questo valore, si dovrà procedere ad una seconda correzione del [Δp], per tenere conto della diversa viscosità dinamica del fluido.

# 4.2 Pressfitting - influenza dei raccordi nel dimensionamento delle linea

La lunghezza della rete impianto necessita di considerare la lunghezza equivalente di pezzi speciali quali valvole, curve, tee, etc.

|           | TABELLA 8: LUNGHEZZA EQUIVALENTE PEZZI SPECIALI |     |     |     |     |     |     |      |      |     |  |  |
|-----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|--|--|
| Dagagadi  | Lunghezza equivalente in metri di tubo          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |  |  |
| Raccordi  | 15  | 18  | 22  | 28  | 35  | 42  | 54  | 76,1 | 88,9 | 108 |  |  |
| Curva     | 0,5   | 0,7 | 1   | 1,5 | 2,5 | 3   | 3,5 | 4,5  | 5    | 7   |  |  |
| Tee       | 1   | 1,3 | 1,5 | 2   | 3   | 3,5 | 4   | 6    | 7    | 10  |  |  |
| Riduzione | 0,1   | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1   | 1.5  | 2    | 2,5 |  |  |
| Valvola   | 0,1   | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9  | 1    | 1,5 |  |  |



### **Esempio**

Si abbia una rete di distribuzione di aria compressa lunga 100 metri, realizzato con tubo **inoxPRES** Ø 28 x 1,2, con una portata d'aria di 2 m³/min, ad una pressione effettiva di 7 bar (8,013 bar di pressione assoluta). All'interno dell'impianto sono presenti 4 curve Ø 28, 1 valvola Ø 28, e 2 tee Ø 28.

La lunghezza equivalente risulta essere: 4 \* 1,5 + 1 \* 0,3 + 2 \* 2 = 10,3 m La lunghezza totale da considerare risulta essere: 100 + 10,3 = 110,3 m

Dal diagramma Tabella 6 si ottiene:

R = 2.5 mbar/m

La perdità di carico sarà:

 $\Delta p = 2.5 * 110.3 = 275.75 \text{ mbar}$ 

Rapportando tale dato al valore di pressione assoluta, si avrà:

 $[\Delta p/Pa] = 0.275 / 8.013 = 0.034$ 


Dal diagramma Tabella 7, si ricava quindi il fattore di correzione:

Fc = 1,016

Quindi il valore di perdita di carico in funzione dell'espansione del fluido sarà:

 $\Delta p_c = 1,016 * 2,5 * 110,3 = 280,16 \text{ mbar} = 0,28 \text{ bar}$ 

#### Distanza tra compressore utenza



Per il corretto dimensionamento della rete è importante considerare la lunghezza della linea ed in particolare, la distanza tra compressore ed utenze finali.



Nelle tabelle 9 e 10 seguenti vengono indicati i diametri consigliati per la realizzazione di una linea di aria compressa in funzione della portata e della distanza tra compressore ed utenza.

Sono proposte due tabelle: una con pressione di esercizio 7 bar ed una seconda a 12 bar, considerando una perdita di pressione massima del 4%.

| TARFII | A Q | · DIAI | MFTDI | CONSIGI | IATI | D=7har |
|--------|-----|--------|-------|---------|------|--------|
|        |     |        |       |         |      |        |

|        |            |      |      |      |      |      |      | JIOLIAII |           |      |      |      |      |
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|
|        | tata d'ari |      |      |      |      |      |      |          | e ed uten |      |      |      |      |
| NI/min | Nm³/h      | cfm  | 25   | 50   | 100  | 150  | 200  | 300      | 400       | 500  | 1000 | 1500 | 2000 |
| 230    | 14         | 8    | 15   | 15   | 18   | 18   | 18   | 18       | 18        | 18   | 22   | 22   | 28   |
| 650    | 39         | 23   | 15   | 18   | 22   | 22   | 22   | 28       | 28        | 28   | 35   | 35   | 35   |
| 900    | 54         | 32   | 18   | 18   | 22   | 28   | 28   | 28       | 28        | 28   | 35   | 35   | 42   |
| 1200   | 72         | 42   | 18   | 22   | 28   | 28   | 28   | 28       | 35        | 35   | 42   | 42   | 42   |
| 1750   | 105        | 62   | 18   | 28   | 28   | 28   | 35   | 35       | 35        | 42   | 42   | 54   | 54   |
| 2000   | 120        | 71   | 22   | 28   | 28   | 35   | 35   | 35       | 42        | 42   | 54   | 54   | 54   |
| 2500   | 150        | 88   | 28   | 28   | 35   | 35   | 35   | 42       | 42        | 42   | 54   | 54   | 54   |
| 3000   | 180        | 106  | 28   | 28   | 35   | 35   | 42   | 42       | 42        | 54   | 54   | 54   | 76,1 |
| 3500   | 210        | 124  | 28   | 35   | 35   | 42   | 42   | 42       | 54        | 54   | 54   | 76,1 | 76,1 |
| 4500   | 270        | 159  | 28   | 35   | 42   | 42   | 42   | 54       | 54        | 54   | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 6000   | 360        | 212  | 35   | 42   | 42   | 54   | 54   | 54       | 54        | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 7000   | 420        | 247  | 35   | 42   | 54   | 54   | 54   | 54       | 76,1      | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 88,9 |
| 8500   | 510        | 300  | 35   | 42   | 54   | 54   | 54   | 76,1     | 76,1      | 76,1 | 76,1 | 88,9 | 88,9 |
| 12000  | 720        | 424  | 42   | 54   | 54   | 76,1 | 76,1 | 76,1     | 76,1      | 76,1 | 88,9 | 88,9 | 108  |
| 15000  | 900        | 530  | 54   | 54   | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1     | 76,1      | 88,9 | 88,9 | 108  | 108  |
| 18000  | 1080       | 636  | 54   | 54   | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1     | 88,9      | 88,9 | 108  | 108  | 108  |
| 21000  | 1260       | 742  | 54   | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 88,9     | 88,9      | 88,9 | 108  | 108  | 108  |
| 26000  | 1560       | 918  | 54   | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 88,9 | 88,9     | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 31000  | 1860       | 1095 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 88,9 | 88,9 | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 33000  | 1980       | 1165 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 88,9 | 88,9 | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 44000  | 2640       | 1554 | 76,1 | 76,1 | 88,9 | 108  | 108  | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 50000  | 3000       | 1766 | 76,1 | 76,1 | 88,9 | 108  | 108  | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 58000  | 3480       | 2048 | 76,1 | 88,9 | 108  | 108  | 108  | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 67000  | 4020       | 2366 | 76,1 | 88,9 | 108  | 108  | 108  | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 75000  | 4500       | 2648 | 76,1 | 88,9 | 108  | 108  | 108  | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 83000  | 4980       | 2931 | 88,9 | 108  | 108  | 108  | 108  | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 92000  | 5520       | 3249 | 88,9 | 108  | 108  | 108  | 108  | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |
| 100000 | 6000       | 3531 | 88,9 | 108  | 108  | 108  | 108  | 108      | 108       | 108  | 108  | 108  | 108  |

Pressione d'esercizio: 7 bar

Massima perdita di carico totale: 4%

<u>In rosso i valori per i quali la perdita di carico è superiore a 4%</u>

In questi casi si possono utilizzare raccordi a saldare inox di dimensioni maggiori a 108 mm



|        |            |      |      | T/   | ABELLA 1 | O: DIAMI | ETRI CON  | SIGLIATI | P= 12 bar |            |      |      |      |
|--------|------------|------|------|------|----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------|------|------|
| Por    | tata d'ari | ia   |      |      |          | Distan   | za tra co | mpressor | e ed uten | za più lon | tana |      |      |
| NI/min | Nm³/h      | cfm  | 25   | 50   | 100      | 150      | 200       | 300      | 400       | 500        | 1000 | 1500 | 2000 |
| 230    | 14         | 8    | 15   | 15   | 15       | 15       | 15        | 15       | 15        | 15         | 18   | 18   | 22   |
| 650    | 39         | 23   | 15   | 15   | 18       | 18       | 18        | 22       | 22        | 22         | 28   | 28   | 28   |
| 900    | 54         | 32   | 15   | 18   | 18       | 22       | 22        | 22       | 28        | 28         | 28   | 35   | 35   |
| 1200   | 72         | 42   | 18   | 18   | 22       | 22       | 22        | 28       | 28        | 28         | 35   | 35   | 35   |
| 1750   | 105        | 62   | 18   | 22   | 22       | 28       | 28        | 28       | 28        | 35         | 35   | 42   | 42   |
| 2000   | 120        | 71   | 22   | 22   | 28       | 28       | 28        | 28       | 35        | 35         | 42   | 42   | 42   |
| 2500   | 150        | 88   | 22   | 22   | 28       | 28       | 28        | 35       | 35        | 35         | 42   | 42   | 54   |
| 3000   | 180        | 106  | 22   | 28   | 28       | 28       | 35        | 35       | 35        | 42         | 42   | 54   | 54   |
| 3500   | 210        | 124  | 28   | 28   | 28       | 35       | 35        | 35       | 42        | 42         | 54   | 54   | 54   |
| 4500   | 270        | 159  | 28   | 28   | 35       | 35       | 35        | 42       | 42        | 42         | 54   | 54   | 54   |
| 6000   | 360        | 212  | 28   | 35   | 35       | 42       | 42        | 42       | 54        | 54         | 54   | 76,1 | 76,1 |
| 7000   | 420        | 247  | 35   | 35   | 35       | 42       | 42        | 54       | 54        | 54         | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 8500   | 510        | 300  | 35   | 35   | 42       | 42       | 54        | 54       | 54        | 54         | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 12000  | 720        | 424  | 35   | 42   | 54       | 54       | 54        | 54       | 76,1      | 76,1       | 76,1 | 76,1 | 88,9 |
| 15000  | 900        | 530  | 42   | 42   | 54       | 54       | 54        | 76,1     | 76,1      | 76,1       | 76,1 | 88,9 | 88,9 |
| 18000  | 1080       | 636  | 42   | 54   | 54       | 54       | 76,1      | 76,1     | 76,1      | 76,1       | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| 21000  | 1260       | 742  | 42   | 54   | 54       | 76,1     | 76,1      | 76,1     | 76,1      | 76,1       | 88,9 | 88,9 | 108  |
| 26000  | 1560       | 918  | 54   | 54   | 76,1     | 76,1     | 76,1      | 76,1     | 76,1      | 88,9       | 88,9 | 108  | 108  |
| 31000  | 1860       | 1095 | 54   | 54   | 76,1     | 76,1     | 76,1      | 76,1     | 88,9      | 88,9       | 108  | 108  | 108  |
| 33000  | 1980       | 1165 | 54   | 54   | 76,1     | 76,1     | 76,1      | 76,1     | 88,9      | 88,9       | 108  | 108  | 108  |
| 44000  | 2640       | 1554 | 54   | 76,1 | 76,1     | 76,1     | 88,9      | 88,9     | 88,9      | 108        | 108  | 108  | 108  |
| 50000  | 3000       | 1766 | 54   | 76,1 | 76,1     | 88,9     | 88,9      | 88,9     | 108       | 108        | 108  | 108  | 108  |
| 58000  | 3480       | 2048 | 76,1 | 76,1 | 76,1     | 88,9     | 88,9      | 108      | 108       | 108        | 108  | 108  | 108  |
| 67000  | 4020       | 2366 | 76,1 | 76,1 | 88,9     | 88,9     | 108       | 108      | 108       | 108        | 108  | 108  | 108  |
| 75000  | 4500       | 2648 | 76,1 | 76,1 | 88,9     | 88,9     | 108       | 108      | 108       | 108        | 108  | 108  | 108  |
| 83000  | 4980       | 2931 | 76,1 | 76,1 | 88,9     | 108      | 108       | 108      | 108       | 108        | 108  | 108  | 108  |

Pressione d'esercizio: 12 bar

Massima perdita di carico totale: 4%

### In rosso i valori per i quali la perdita di carico è superiore a 4%

76,1

76,1

88,9

88,9

88,9

In questi casi si possono utilizzare raccordi a saldare inox di dimensioni maggiori a 108 mm

### 4.3 Pressfitting - velocità del fluido

Uno dei parametri di solito trascurati ma di grande importanza per il dimensionamento della rete, è la velocità dell'aria compressa. Un sotto-dimensionamento dell'impianto provoca un incremento della velocità del fluido, con conseguenze negative sulla gestione dell'impianto, in particolare sulle prestazioni e sui costi. All'interno della linea, l'alta velocità del flusso può generare turbolenza quando il fluido passa all'interno di raccordi, come per esempio tee e curve.




La velocità massima dell'aria che passa internamente alla tubazione principale non deve superare gli 8 m/s. Nella tubazione di servizio o secondaria (che alimentano attrezzature pneumatiche), la velocità massima non deve superare i 15 m/s.

Si raccomanda pertanto di valutare in fase di progettazione anche la velocità del flusso per evitare i seguenti effetti negativi:

- pressione di flusso irregolare;
- turbolenza nella rete:
- cali di pressione alle utenze;
- esubero di potenza richiesto al compressore.



**FLUSSO LAMINARE** 





**FLUSSO TURBOLENTO** 



# 5.0 Fissaggio dei tubi, distanza tra i collari

I fissaggi servono per fissare i tubi su soffitti, pareti o pavimenti e per compensare le variazioni di lunghezza che si verificano a causa degli sbalzi di temperatura. Posizionando dei punti fissi e scorrevoli, la variazione di lunghezza della tubazione viene diretta nella giusta direzione. I fissaggi non devono essere posizionati in corrispondenza dei raccordi. I collari scorrevoli devono essere posizionati in modo da non ostacolare la variazione di lunghezza dei tubi. Le distanze massime tra i supporti per i tubi pressfitting sono indicate in tabella 11.

|     | TABELLA 11: DISTANZE MASSIN   | ME CONSENTITE TRA I SUPPORTI                                    |   |
|-----|-------------------------------|---|---|
| DN  | Diametro esterno tubi<br>(mm) | Distanza tra i supporti in<br>orizzontale Metri<br>(indicativa) | Distanza tra i supporti in<br>verticale Metri<br>(indicativa) |
| 12  | 15                            | 1,2   | 1,8   |
| 15  | 18                            | 1,2   | 1,8   |
| 20  | 22                            | 1,8   | 2,4   |
| 25  | 28                            | 1,8   | 2,4   |
| 32  | 35                            | 2,4   | 3,0   |
| 40  | 42                            | 2,4   | 3,0   |
| 50  | 54                            | 2,7   | 3,6   |
| 65  | 76,1                          | 3,0   | 3,6   |
| 80  | 88,9                          | 3,0   | 3,6   |
| 100 | 108                           | 3,0   | 3,6   |

L'ottima rigidità dei tubi inoxPRES consente di ridurre l'uso dei collari rispetto ad altri sistemi (materiali plastici).



# 6.0 Compensazione delle dilatazioni

Le condutture metalliche si dilatano in misura variabile a seconda delle temperature a cui sono sottoposte e dei materiali con cui sono realizzate.

In tabella 12 è rappresentata la variazione di lunghezza dei tubi pressfitting in funzione dei salti termici. La variazione di lunghezza può essere compensata con una sapiente disposizione di punti fissi e scorrevoli, prevedendo compensatori, tratti di dilatazione, curve ad U o compensatori di linea e creando spazi di dilatazione sufficienti.

Alcune situazioni tipiche di montaggio sono rappresentate nelle figure a pag. 21.

|                 |        | TABELL | .A 12: VARI <i>A</i> | ZIONE DI L | UNGHEZZ | inoxPRES | /steelPRES | /aesPRES/ | marinePRI | ES    |       |
|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
|                 | I ford |        |                      |            |         | Δt       | [°K]       |           |           |       |       |
|                 | L [m]  | 10     | 20                   | 30         | 40      | 50       | 60         | 70        | 80        | 90    | 100   |
|                 | 3      | 0,5    | 1,0                  | 1,5        | 2,0     | 2,5      | 3,0        | 3,5       | 4,0       | 4,5   | 5,0   |
|                 | 4      | 0,7    | 1,3                  | 2,0        | 2,6     | 3,3      | 4,0        | 4,6       | 5,3       | 5,9   | 6,6   |
|                 | 5      | 0,8    | 1,7                  | 2,5        | 3,3     | 4,1      | 5,0        | 5,8       | 6,6       | 7,4   | 8,3   |
|                 | 6      | 1,0    | 2,0                  | 3,0        | 4,0     | 5,0      | 5,9        | 6,9       | 7,9       | 8,9   | 9,9   |
|                 | 7      | 1,2    | 2,3                  | 3,5        | 4,6     | 5,8      | 6,9        | 8,1       | 9,2       | 10,4  | 11,6  |
| inoxPRES        | 8      | 1,3    | 2,6                  | 4,0        | 5,3     | 6,6      | 7,9        | 9,2       | 10,6      | 11,9  | 13,2  |
| Ä               | 9      | 1,5    | 3,0                  | 4,5        | 5,9     | 7,4      | 8,9        | 10,4      | 11,9      | 13,4  | 14,9  |
| <u>=</u>        | 10     | 1,7    | 3,3                  | 5,0        | 6,6     | 8,3      | 9,9        | 11,6      | 13,2      | 14,9  | 16,5  |
|                 | 12     | 2,0    | 4,0                  | 5,9        | 7,9     | 9,9      | 11,9       | 13,9      | 15,8      | 17,8  | 19,8  |
|                 | 14     | 2,3    | 4,6                  | 6,9        | 9,2     | 11,6     | 13,9       | 16,2      | 18,5      | 20,8  | 23,1  |
|                 | 16     | 2,6    | 5,3                  | 7,9        | 10,6    | 13,2     | 15,8       | 18,5      | 21,1      | 23,8  | 26,4  |
|                 | 18     | 3,0    | 5,9                  | 8,9        | 11,9    | 14,9     | 17,8       | 20,8      | 23,8      | 26,7  | 29,7  |
|                 | 20     | 3,3    | 6,6                  | 9,9        | 13,2    | 16,5     | 19,8       | 23,1      | 26,4      | 29,7  | 33,0  |
|                 | 3      | 0,36   | 0,72                 | 1,08       | 1,44    | 1,80     | 2,16       | 2,52      | 2,88      | 3,24  | 3,60  |
|                 | 4      | 0,48   | 0,96                 | 1,44       | 1,92    | 2,40     | 2,88       | 3,36      | 3,84      | 4,32  | 4,80  |
|                 | 5      | 0,60   | 1,20                 | 1,80       | 2,40    | 3,00     | 3,60       | 4,20      | 4,80      | 5,40  | 6,00  |
|                 | 6      | 0,72   | 1,44                 | 2,16       | 2,88    | 3,60     | 4,32       | 5,04      | 5,76      | 6,48  | 7,20  |
| "               | 7      | 0,84   | 1,66                 | 2,52       | 3,36    | 4,20     | 5,04       | 5,88      | 6,72      | 7,56  | 8,40  |
| RES             | 8      | 0,96   | 1,92                 | 2,88       | 3,84    | 4,80     | 5,76       | 6,72      | 7,68      | 8,64  | 9,60  |
| 르               | 9      | 1,08   | 2,16                 | 3,24       | 4,32    | 5,40     | 6,48       | 7,56      | 8,64      | 9,72  | 10,80 |
| steelPRES       | 10     | 1,20   | 2,40                 | 3,60       | 4,80    | 6,00     | 7,20       | 8,40      | 9,60      | 10,80 | 12,00 |
| S               | 12     | 1,44   | 2,88                 | 4,32       | 5,76    | 7,20     | 8,4        | 10,08     | 11,52     | 12,96 | 14,40 |
|                 | 14     | 1,68   | 3,36                 | 5,04       | 6,72    | 8,40     | 10,08      | 11,76     | 13,44     | 15,12 | 16,80 |
|                 | 16     | 1,92   | 3,84                 | 5,76       | 7,68    | 9,60     | 11,52      | 13,44     | 15,36     | 17,28 | 19,20 |
|                 | 18     | 2,16   | 4,32                 | 6,48       | 8,64    | 10,80    | 12,96      | 15,12     | 17,28     | 19,44 | 21,60 |
|                 | 20     | 2,40   | 4,80                 | 7,20       | 9,60    | 12,00    | 14,40      | 16,80     | 19,20     | 21,60 | 24,00 |
|                 | 3      | 0,5    | 1,0                  | 1,5        | 2,0     | 2,6      | 3,1        | 3,6       | 4,1       | 4,6   | 5,1   |
|                 | 4      | 0,7    | 1,4                  | 2,0        | 2,7     | 3,4      | 4,1        | 4,8       | 5,4       | 6,1   | 6,8   |
| တ               | 5      | 0,9    | 1,7                  | 2,6        | 3,4     | 4,3      | 5,1        | 6,0       | 6,8       | 7,7   | 8,5   |
| ePRES           | 6      | 1,0    | 2,0                  | 3,1        | 4,1     | 5,1      | 6,1        | 7,1       | 8,2       | 9,2   | 10,2  |
| e P             | 7      | 1,2    | 2,4                  | 3,6        | 4,8     | 6,0      | 7,1        | 8,3       | 9,5       | 10,7  | 11,9  |
| Ī               | 8      | 1,4    | 2,7                  | 4,1        | 5,4     | 6,8      | 8,2        | 9,5       | 10,9      | 12,2  | 13,6  |
| Ĕ               | 9      | 1,5    | 3,1                  | 4,6        | 6,1     | 7,7      | 9,2        | 10,7      | 12,2      | 13,8  | 15,3  |
| aesPRES / marin | 10     | 1,7    | 3,4                  | 5,1        | 6,8     | 8,5      | 10,2       | 11,9      | 13,6      | 15,3  | 17,0  |
| RE              | 12     | 2,0    | 4,1                  | 6,1        | 8,2     | 10,2     | 12,2       | 14,3      | 16,3      | 18,4  | 20,4  |
| SP              | 14     | 2,4    | 4,8                  | 7,1        | 9,5     | 11,9     | 14,3       | 16,7      | 19,0      | 21,4  | 23,8  |
| ae              | 16     | 2,7    | 5,4                  | 8,2        | 10,9    | 13,6     | 16,3       | 19,0      | 21,8      | 24,5  | 27,2  |
|                 | 18     | 3,1    | 6,1                  | 9,2        | 12,2    | 15,3     | 18,4       | 21,4      | 24,5      | 27,5  | 30,6  |
|                 | 20     | 3,4    | 6,8                  | 10,2       | 13,6    | 17,0     | 20,4       | 23,8      | 27,2      | 30,6  | 34,0  |




### Allungamento della tubazione


 $\Delta L = L \times \alpha \times \Delta t$ 

ΔL = allungamento totale in mm

L = lunghezza del tratto di tubo in m



Particolare attraversamento parete



**Figura B** - Compensazione della dilatazione (Bd) mediante stacco a T

# Calcolo braccio di dilatazione per spostamento (Figure A e B)

Bd =  $k \times \sqrt{(da \times \Delta L)}$  [mm]


k = costante del materiale inoxPRES / steelPRES = 45 aesPRES / marinePRES = 62

da = diametro esterno del tubo in mm


 $\Delta L$  = allungamento in mm

 $\alpha = \text{coefficiente di dilatazione lineare}$   $inoxPRES \ \alpha = 0,0165 \ mm / (m \times {}^{o}K)$   $steelPRES \ \alpha = 0,0120 \ mm / (m \times {}^{o}K)$   $aesPRES / marinePRES \ \alpha = 0,017 \ mm / (m \times {}^{o}K)$ 

Δt = salto termico in °K



**Figura A** – Compensazione della dilatazione (Bd) mediante spostamento ortogonale



**Figura C** – Compensazione della dilatazione ad U (Bd $\Omega$  = Bd $\Omega$  / 1,8)

# Calcolo braccio di dilatazione per spostamento ad $\Omega$ (Figura C)

BdΩ = k x  $\sqrt{\text{(da x ΔL)}}$  [mm] oppure BdΩ = Bd / 1,8


k = costante del materiale inoxPRES / steelPRES = 25 aesPRES / marinePRES = 34

da = diametro esterno del tubo in mm


ΔL = allungamento in mm




### TABELLA 18a: BRACCI DI DILATAZIONE ø 15 ÷ 108 mm (Bd) INOXPRES




# TABELLA 18b: BRACCI DI COMPENSAZIONE PER DILATATORE AD U $\sigma$ 15 $\div$ 108 mm (Bd $\Omega$ ) INOXPRES



# TABELLA 19a: BRACCI DI DILATAZIONE ø 12 ÷ 108 mm (Bd) STEELPRES




# TABELLA 19b: BRACCI DI COMPENSAZIONE PER DILATATORE AD U $\phi$ 12 $\div$ 108 mm (Bd $\Omega$ ) STEELPRES







### TABELLA 20a: BRACCI DI DILATAZIONE ø 12 ÷ 54 mm (Bd) AESPRES




### TABELLA 20b: BRACCI DI COMPENSAZIONE PER DILATATORE AD U ø 12 ÷ 54 mm (BdΩ) AESPRES



## TABELLA 21a: BRACCI DI DILATAZIONE ø 15 ÷ 108 mm (Bd) MARINEPRES



### TABELLA 21b: BRACCI DI COMPENSAZIONE PER DILATATORE AD U ø 15 ÷ 108 mm (BdΩ) MARINEPRES





# 7.0 Lavorazione

### 7.1 Stoccaggio e trasporto

Durante il trasporto e lo stoccaggio è necessario evitare che i componenti dei sistemi **inoxPRES** / **steelPRES** / **aesPRES** / **marinePRES** vengano sporcati o danneggiati. Le estremità dei tubi vengono chiuse in fabbrica da tappi in modo da proteggerle contro lo sporco. Le verghe devono essere riposte all'interno di culle verniciate o protette con materiale plastico, affinchè i tubi medesimi non vengano a contatto con altri materiali. Inoltre, tubi e raccordi devono essere mantenuti in luogo coperto per evitare l'insorgere di fenomeni corrosivi e/o ossidazioni superficiali (soprattutto nei componenti del sistema **steelPRES**).

# 7.2 Tubi - taglio, sbavatura, curvatura

I tubi dei sistemi a pressare devono essere tagliati con i tagliatubi normalmente reperibili in commercio adatti per il materiale lavorato. In alternativa è possibile utilizzare anche seghetti alternativi a denti fini oppure idonee seghe elettromeccaniche.



Taglio del tubo



Sbavatura del tubo

Non è consentito utilizzare:

- attrezzi che provochino surriscaldamento del materiale e colori di rinvenimento durante il taglio;
- seghe raffreddate ad olio;
- il taglio a caldo con cannello ossiacetilenico o con la mola.

Per evitare di danneggiare l'anello di tenuta durante l'inserimento del tubo nel raccordo a pressare, il tubo deve essere accuratamente sbavato sia all'interno che all'esterno. Questa operazione può essere effettuata con uno sbavatore manuale idoneo per il materiale, mentre per dimensioni maggiori, si possono utilizzare anche appositi sbavatori elettrici o lime a mano. I tubi possono essere curvati a freddo fino al  $\emptyset$  22 mm compreso con le apposite attrezzature dedicate normalmente reperibili in commercio ( $\mathbb{R} \ge 3,5 \times \mathbb{D}$ ).

I tubi di rame secondo la norma EN 1057 possono essere curvati con i seguenti raggi minimi di curvatura:

DN 12 - R=45 mm DN 15 - R=55 mm

DN 18 - R=70 mm DN 22 - R=77 mm.

Non è consentita la curvatura a caldo dei tubi.

### 7.3 Marcatura della profondità d'innesto

La resistenza meccanica della giunzione pressata si ottiene solo rispettando le profondità d'innesto indicate in tabella 17. Dette profondità vanno segnate con appositi marcatori sui tubi o sui raccordi con estremità predisposte all'innesto (ad esempio curve maschio/femmina).

A pressatura avvenuta, la marcatura della profondità d'innesto sul tubo/raccordo deve essere visibile imme-

diatamente accanto alla camera toroidale del raccordo a pressare. La distanza della marcatura sul tubo/ raccordo rispetto alla camera toroidale del raccordo non deve superare il 10% della profondità d'innesto prescritta poiché in caso contrario la resistenza meccanica della giunzione non è garantita.



| TABELLA 17:                            |
|--|
| PROFONDITÀ D'INNESTO E DISTANZE MINIME |

| Diametro esterno tubi<br>mm | A (*)<br>mm | D<br>mm | L<br>mm |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|
| 12                          | 18          | 20      | 56      |
| 15                          | 20          | 20      | 60      |
| 18                          | 20          | 20      | 60      |
| 22                          | 21          | 20      | 62      |
| 28                          | 23          | 20      | 66      |
| 35                          | 26          | 20      | 72      |
| 42                          | 30          | 40      | 100     |
| 54                          | 35          | 40      | 110     |
| 76,1                        | 55          | 60      | 170     |
| 88,9                        | 60          | 60      | 180     |
| 108                         | 75          | 60      | 210     |

(\*) Tolleranza: ±2 mm

# 7.4 Controllo dell'O-ring del raccordo a pressare

Prima del montaggio dei raccordi è opportuno verificare che l'anello di tenuta sia correttamente inserito nella sua sede e che non sia sporco o danneggiato. All'occorrenza, è necessario sostituirlo.


Inoltre, va verificato che l'anello di tenuta sia del tipo richiesto per quella specifica applicazione e che non debba essere eventualmente sostituito con un altro.

### 7.5 Realizzazione della giunzione ø 12 - 108 mm

Il tubo deve essere inserito nel raccordo con una leggera spinta in direzione assiale e contemporanea rotazione, fino alla profondità d'innesto precedentemente marcata. Qualora a causa di strette tolleranze l'inserimento del tubo risultasse difficoltoso, si consiglia di bagnare l'anello di tenuta con acqua o soluzione saponata.

L'utilizzo di olii e grassi a scopo di lubrificante non è consentito.

Procedere alla pressatura con gli appropriati attrezzi elettromeccanici/elettroidraulici muniti, a seconda delle dimensioni, di ganasce o ganascia avvolgente/catena. Gli attrezzi per pressare con le relative ganasce/catene collaudati e approvati sono riportati nelle tabelle 18–19.



Quota minima d'innesto ed accoppiamento



Marcatura della profondità d'innesto



**Controllo O-ring** 



In funzione della dimensione del raccordo a pressare, si monta la ganascia appropriata sulla pressatrice oppure si posiziona la ganascia avvolgente/catena sul raccordo stesso. La scanalatura della ganascia/catena deve essere posizionata esattamente sopra la camera toroidale del raccordo.

Dopo la pressatura occorre verificare che la giunzione sia stata realizzata correttamente e che la profondità d'innesto sia stata rispettata. L'installatore deve inoltre assicurarsi che tutte le giunzioni siano effettivamente state pressate.

Se la deformazione appare anomala, fermare immediatamente l'installazione e verificare la causa.

Gli impianti completamente pressati con giunzioni anomale, non possono essere riconosciuti come un reclamo.

A pressatura avvenuta, le giunzioni non devono più essere sollecitate meccanicamente. L'allineamento della tubazione e il fissaggio dei collegamenti filettati devono quindi essere effettuati prima della pressatura. È comunque consentito muovere e sollevare leggermente la tubazione, ad es. per lavori di verniciatura.



Inserimento del tubo nel raccordo a pressare



**Assemblaggio** 

### 7.6 Utensili per pressare

### 7.6.1 Indicazioni generali di base

Gli utensili per pressare sono costituiti essenzialmente da una pressatrice munita di ganasce avvolgente o di catena. In generale, la maggior parte delle ganasce può essere montata su diverse pressatrici di uno stesso produttore. Inoltre, diversi produttori di pressatrici hanno standardizzato la testa portaganasce in modo che sia compatibile anche con ganasce di altri produttori.

I sistemi a pressare nelle dimensioni ø 12–35 mm devono essere pressati con ganasce, dal ø 42–108 mm devono essere pressati con catene.

In tutti i sistemi metallici a pressare, il profilo della camera toroidale (la sede dell'O-ring) del raccordo stesso corrisponde esattamente alla forma geometrica della ganascia/catena. Pertanto è necessario che le diverse ganasce/catene vengano approvate dal produttore del relativo sistema a pressare. Inoltre è necessario osservare le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite dai produttori degli utensili per la pressatura.







Klauke UAP332BT

Klauke UAP100120BT

**Novopress ACO203 BT** 

Novopress ACO403 BT



### 7.6.2 Utensili di pressatura approvati

Nelle tabelle 18 e 19 vengono riportate le attrezzature Klauke e Novopress approvate da RM, con le rispettive ganasce e catene.

### **TABELLA 18: PRODUTTORE KLAUKE**

| Т             | Tipo Forza<br>di spinta  |         | Campo d'impiego                   | Peso      | Compatibile con ganasce  |
|---------------|--------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|
| MAP1          | MAP1 - MAP2L 15 KN 12-22 |         | 12-22 mm                          | ~ 1,7 Kg  |  |
|               | 2L_19<br>2119BT          | 19 KN   | 12-35 mm                          | ~1,7 Kg   |  |
|               | - UAP3L<br>332BT         | 32 KN   | 12-54 mm                          | ~ 3,5 Kg  | Novopress<br>EFP2 - EFP201 - AFP201 - EFP202 - AFP202 - EC01 - AC01                |
| U             | NP2                      | 32 KN   | 12-54 mm                          | ~ 3,5 Kg  | Novopress<br>EFP2 - EFP201 - AFP201 - EFP202 - AFP202 - EC01 -<br>AC01             |
| •             | - UAP4L<br>432BT         | 32 KN   | 12-54 mm PN16<br>76,1-108 mm PN10 | ~ 4,3 Kg  | Novopress<br>EFP2 - EFP201 - AFP201 - EFP202 - AFP202 - EC01 -<br>AC01<br>12-54 mm |
|               | - UAP100L<br>00120BT     | 120 KN  | 76,1-108 mm                       | ~ 12,7 Kg |  |
|               | PKUAP3                   | 32 KN   | 12-54 mm                          | ~ 12,3 Kg | Novopress  |
| AH-<br>P700LS | PKUAP4                   | 32 KN   | 12-54 mm PN16<br>76,1-108 mm PN10 | ~ 12,6 Kg | EFP2 - EFP201 - AFP201 - EFP202 - AFP202 - EC01 -<br>AC01<br>12-54 mm              |
|               | PK100AHP                 | 120 KN  | 76,1-108 mm                       | ~ 20,2 Kg |  |
| EHP2          | 2/SANB                   | 0,75 KW | 76,1-108 mm                       | ~ 69 Kg   |  |

Le macchine a pressatrice Klauke UAP4 / UAP4L / UAP432BT, presentano la limitazione PN10 quando sono utilizzate con diametri king size  $76,1 \div 108$  mm.

### **TABELLA 19: PRODUTTORE NOVOPRESS**

| Tipo                                  | Forza di spinta  | Campo<br>d'impiego                                   | Peso     | Compatibile con ganasce       |
|---------------------------------------|------------------|--|----------|-------------------------------|
| AC0102 - AC0103                       | 19 KN            | 12 ÷ 35 mm   | ~ 1,7 Kg |                               |
| EFP2                                  | 32 KN            | 12 ÷ 54 mm   | ~ 6,1 Kg | EFP201 - AFP201 - EC01 - AC01 |
| EFP201 - EFP202                       | 32 KN            | 12 ÷ 54 mm   | ~ 4,4 Kg | EFP2 - EC01 - AC01            |
| AFP201 - AFP202                       | 32 KN            | 12 ÷ 54 mm   | ~ 4,3 Kg | EFP2 - EC01 - AC01            |
| ECO2O2-ACO2O2<br>ECO2O3-ACO2O3/<br>BT | 32 KN            | 12 ÷ 54 mm   | ~ 3,3 Kg | ECO201 - ACO201 - ECO1 - ACO1 |
| ACO2O2XL<br>ACO2O3XL/BT               | 32 KN            | 12 ÷ 54 mm PN16<br>76,1 ÷ 108 <sup>(*)</sup> mm PN10 | ~ 4,6 Kg | EC0202 - AC0202               |
| ACO401<br>ACO403/BT                   | 100 KN<br>120 KN | 76,1 ÷ 108 mm  | ~ 13 kg  |                               |
| ACO3                                  | 36 KN            | 15 ÷ 54 mm   | ~ 5,0 Kg | ECO3                          |
| EC0301                                | 45 KN            | 12 ÷ 54 mm PN16<br>76,1 ÷ 108 <sup>(*)</sup> mm PN10 | ~ 5,0 Kg | ACO3                          |
| НСР                                   | 190 KN           | 76,1 ÷ 108 mm  | ~ 70 Kg  |                               |

ZB221 -> 1º pressing ZB323 -> 1º pressing ZB222 -> 2º pressing ZB324 -> 2º pressing

Le macchine a pressatrice Novopress ACO202XL / ACO203XL / ECO301, presentano la limitazione PN10 quando sono utilizzate con diametri king size 76,1 ÷ 108 mm.

 $\begin{tabular}{l} $(^*)$ 0.108-deve essere pressato 2 volte con i seguenti adattatori: & ACO202/203XL: \end{tabular}$ 




### 7.6.3 Manutenzione periodica delle attrezzature

Le macchine a pressare le ganasce e le catene devono essere periodicamente revisionate per una corretta realizzazione delle giunzioni. Le attrezzature devono essere revisionate in accordo alle specifiche del produttore (normalmente una volta all'anno o dopo 10.000 cicli per pressatrici standard, 1.500 cicli per pressatrici King Size).

Inoltre, tutti gli organi in movimento (rulli di spinta) e le superfici di serraggio di ganasce e catene (profili interni), devono essere quotidianamente, ad ogni utilizzo, mantenute pulite e lubrificate.

Il tutto come indicato anche a norma UNI 7129-1.

Eventuali presenze di ossidazioni, vernici e sporcizia in genere riducono l'affidabilità degli utensili creando problemi allo scorrimento delle attrezzature sui raccordi durante la fase di pressatura.





Attrezzatura Klauke

Attrezzatura Novopress



Mantenere pulita la catena



Tenere ingrassati i perni con olio



Attenzione si può rompere



# 8.0 Test e approvazioni

Di seguito vengono riportati il test report relativo alle prove che il sistema **inoxPRES** ha superato presso il laboratorio DNV e la dichiarazione di conformità alla direttiva PED. Eventuale altra documentazione relativa a sistemi e materiali diversi deve essere richiesta alla scrivente Raccorderie Metalliche.

|  |  |   |  | E ICENS  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| - AND  |  |   |  |  | DNV·GI   |
|  | INS  | PECTIO  | N REPORT   | Г – IR01   | Rev.00   |
| Section 1 - Ins  | spection D   | etails  |  |  |  |
|  | Contract No<br>Institute -<br>Ref: 2502<br>s of Inspect<br>roject No.:<br>nspection:<br>ion/Visit:<br>and Mechag<br>to UNI 1 | o.: 94.1.1.4 Busto Arsiz 2820 ion: Busto A-026430 2015-09-1 | Arsizio VA, Italy Arsizio VA, I 5 5 and 2015-0 ts on assem | 706/2015<br>(taly<br>09-28<br>(bled pipin                                      | aria MN, Italy  g for the system INOXPRES  |
|  |  |   |  | 1  |  |
| P.O Item No.   | Quantity<br>Ordered  | Offered   | Inspected  | Descriptio   | n and Serial Nos.  |
|  |  | Offered   | Inspected  |  | n and Serial Nos.  |
| D15  |  | Offered<br>-  | Inspected  | Samples for  |  |
| D15<br>D28   |  | Offered<br>-<br>-   | Inspected  | Samples for  | r INOXPRES diam. 15  |
| D15<br>D28<br>D54  |  | Offered<br>-<br>-<br>-                                      | Inspected  | Samples for<br>Samples for<br>Samples for                                      | r INOXPRES diam. 15<br>r INOXPRES diam. 28<br>r INOXPRES diam. 54  |
| P.O Item No.  D15  D28  D54  D108  | Ordered  | -   | -  | Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Samples for                       | r INOXPRES diam. 15<br>r INOXPRES diam. 28<br>r INOXPRES diam. 54<br>r INOXPRES diam. 108                                  |
| D15<br>D28<br>D54  | Ordered  | -   | Inspected s as required (                                  | Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Samples for                       | r INOXPRES diam. 15<br>r INOXPRES diam. 28<br>r INOXPRES diam. 54<br>r INOXPRES diam. 108                                  |
| D15 D28 D54 D108  Overall Result Satisfactory  | Ordered  | -   | -  | Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Samples for                       | r INOXPRES diam. 15<br>r INOXPRES diam. 28<br>r INOXPRES diam. 54<br>r INOXPRES diam. 108                                  |
| D15 D28 D54 D108  Overall Result Satisfactory Unsatisfactory   | Ordered Var  | -<br>-<br>-<br>-<br>iuos sample:                            | -<br>-<br>-<br>-<br>s as required (                        | Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Tor the applic     | r INOXPRES diam. 15 r INOXPRES diam. 28 r INOXPRES diam. 54 r INOXPRES diam. 108 cable tests                               |
| D15 D28 D54 D108  Dverall Result Satisfactory Unsatisfactory For further inform  | Ordered  | iuos sample:  | -<br>-<br>-<br>-<br>s as required (                        | Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Tor the applic     | r INOXPRES diam. 15 r INOXPRES diam. 28 r INOXPRES diam. 54 r INOXPRES diam. 108 cable tests                               |
| D15 D28 D54 D108  Dverall Result Satisfactory Unsatisfactory For further inform  | Ordered  | iuos sample:  | s as required f  | Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Tor the applic     | r INOXPRES diam. 15 r INOXPRES diam. 28 r INOXPRES diam. 54 r INOXPRES diam. 108 cable tests                               |
| D15 D28 D54 D108  Overall Result Satisfactory  | Ordered  | iuos sample:  | eport summa  | Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Tor the applic     | r INOXPRES diam. 15 r INOXPRES diam. 28 r INOXPRES diam. 54 r INOXPRES diam. 108 cable tests                               |
| D15 D28 D54 D108  Dverall Result Satisfactory Unsatisfactory For further inform Section 3 - Det Persons Presen                   | Ordered  | it Compa  | eport summa  | Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Samples for<br>Tor the applic     | r INOXPRES diam. 15 r INOXPRES diam. 28 r INOXPRES diam. 54 r INOXPRES diam. 108 cable tests  ction three.                 |
| D15 D28 D54 D108  Dverall Result Satisfactory Unsatisfactory For further inform Section 3 - Det Persons Presen Name Mr A. Aspesi | Ordered  | it Compa  | eport summa  | Samples for Samples for Samples for Samples for the applications arry, see sec | r INOXPRES diam. 15 r INOXPRES diam. 28 r INOXPRES diam. 54 r INOXPRES diam. 108 cable tests  ction three.  Position QA/QC |

DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com

[Legal information]



IR01\_Raccorderie Metalliche\_2502820\_2015-09-15\_28.docx





(EN 10204 - 2.1 rev B del 05-2022)

relativa ai sistemi di raccordi a pressare e tubi in acciaio inossidabile

### **INOXPRES**

### RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.

Strada Sabbionetana, 59 46010 Campitello di Marcaria Mantova (ITALY)

#### **DICHIARA**

che il sistema di raccordi a pressare e tubi in acciaio inossidabile INOXPRES

- è conforme alla normativa UNI 11179 "Raccordi a pressare per tubazioni metalliche";
- è conforme alla normativa DVGW G5614 "Connessioni permanenti per condotte metalliche di gas Raccordi a compressione";
- è conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Europea 2014/68/UE (PED: Pressure Equipment Directive);
- è idoneo alla realizzazione di impianti per la veicolazione di aria compressa aventi i seguenti parametri;
  - > pressione di esercizio 16 bar (PN 16) gamma 15 108 mm;
  - > pressione di esercizio 12.5 bar (PN 12.5) gamma 139.7 168.3 mm;
  - > temperatura di esercizio compresa tra -20 / +120 °C;
  - > fluido veicolato: aria con tenore di acqua e olio residui secondo norma ISO 8573-1, nel rispetto di quanto prescritto nella documentazione tecnica di Raccorderie Metalliche S.p.A.;

Il sistema pressfitting INOXPRES e i suoi componenti sono realizzati nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità Certificato ISO 9001:2015.

Campitello di Marcaria, Maggio 2022

Ceccardi Guido

Chief Executive Officer (CEO)

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. Sede e Stabilimento: Strada Sabbionetana, 59 - 46010 Campitello di Marcaria (MN) Italy

Tel. +39 0376 96001 Fax +39 0376 96422 info@racmet.com Cap. soc. € 5.000.000 i.v. Registro Imprese MN 02066990173 Codice Fiscale 02066990173

Partita IVA 01591820202 R.E.A. 169204







(EN 10204 - 2.1 rev B del 05-2022)

relativa ai sistemi di raccordi a pressare e tubi in acciaio inossidabile

### **INOXPRES**

#### CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA PED

Il sistema di raccordi a pressare e tubi in acciaio inossidabile INOXPRES

- è idoneo alla realizzazione di impianti per la veicolazione di aria compressa aventi i seguenti parametri;
  - > pressione di esercizio 16 bar (PN 16) gamma 15 108 mm;
  - > pressione di esercizio 12.5 bar (PN 12.5) gamma 139.7 168.3 mm;
  - > temperatura di esercizio compresa tra -20 / +120 °C;
  - > fluido veicolato: aria con tenore di acqua e olio residui secondo norma ISO 8573-1, nel rispetto di quanto prescritto nella documentazione tecnica di Raccorderie Metalliche S.p.A.;
- è conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Europea 2014/68/UE (PED: Pressure Equipment Directive) articolo 4, paragrafo 3 per la gamma dimensionale compresa tra il Ø15 mm e il Ø54 mm, per la quale non è necessaria la marcatura CE;
- è conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Europea 2014/68/UE (PED: Pressure Equipment Directive) categoria I per la gamma dimensionale compresa tra il Ø76.1 mm e il Ø168.3 mm, per la quale è richiesto un controllo di fabbricazione interno;

A garanzia della qualità del prodotto e del rispetto dei requisiti PED, il sistema pressfitting INOXPRES e i suoi componenti sono realizzati nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità Certificato ISO 9001:2015, e in conformità ai regolamenti dei principali enti di certificazione europei ed internazionali, DVGW, CSTB, KIWA, IMQ, ITeC, DNV, LLOYD'S REGISTER, ABS, che svolgono regolare sorveglianza periodica di prodotto e di fabbrica (ispezione di parte terza condotta da organo indipendente).

Campitello di Marcaria, Maggio 2022

Ceccardi Guido

Chief Executive Officer (CEO)

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. Sede e Stabilimento: Strada Sabbionetana, 59 - 46010 Campitello di Marcaria (MN) Italy

Tel. +39 0376 96001 Fax +39 0376 96422 info@racmet.com Cap. soc. € 5.000.000 i.v. Registro Imprese MN 02066990173 Codice Fiscale 02066990173

Partita IVA 01591820202 R.E.A. 169204







(EN 10204 - 2.1 rev B del 05-2022)

relativa ai sistemi di raccordi a pressare e tubi in acciaio inossidabile

### **INOXPRES**

#### **CORRETTO USO DEL SISTEMA**

Il sistema a pressare INOXPRES è utilizzabile per installazioni aria compressa con una pressione massima di esercizio di 16 bar (PN16) gamma 15 – 108 mm e 12.5 bar (PN12.5) gamma 139.7 – 168.3 mm.

Per un corretto utilizzo del sistema pressfitting INOXPRES, e una corretta installazione è necessario fare riferimento ai seguenti documenti:

- Manuale Tecnico Pressfitting di Raccorderie Metalliche;
   (sul sito internet <u>www.racmet.com</u> è sempre disponibile l'ultima edizione aggiornata)
- > Direttiva Europea 2014/68/UE (PED: Presure Equipment Directive);
- > Normative nazionali vigenti in materia di progettazione, installazione e manutenzione di impianti per trasporto di aria compressa;

Per la scelta delle attrezzature a pressare, è necessario fare riferimento al Manuale Tecnico Pressfitting e utilizzare le attrezzature che garantiscono la pressione di esercizio a 16 bar, dichiarate compatibili e idonee all'uso da Raccorderie Metalliche S.p.A.

Ove richiesto, il progettista o l'installatore devono richiedere il parere tecnico di un ente preposto, che possa rilasciare il benestare all'impianto e alla scelta dei componenti installati.

Raccorderie Metalliche S.p.A. lascia al progettista dell'impianto la valutazione di conformità del sistema a pressare INOXPRES ad eventuali regolamenti territoriali e leggi nazionali che specifichino e regolino la progettazione, l'installazione e la manutenzione delle installazioni destinate alla veicolazione dell'aria compressa.

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. Sede e Stabilimento: Strada Sabbionetana, 59 - 46010 Campitello di Marcaria (MN) Italy

Tel. +39 0376 96001 Fax +39 0376 96422 info@racmet.com Cap. soc. € 5.000.000 i.v. Registro Imprese MN 02066990173 Codice Fiscale 02066990173

Partita IVA 01591820202 R.E.A. 169204







(EN 10204 - 2.1 rev B del 05-2022)

relativa ai sistemi di raccordi a pressare e tubi in acciaio inossidabile

### **INOXPRES**

#### CARATTERISTICHE DEL SISTEMA A PRESSARE INOXPRES

Preso atto delle seguenti norme vigenti:

- > Art. 7 DM 37 del 22-01-08 Norme per la sicurezza degli impianti;
- > Art. 5 Legge n° 447 del 06/12/91 Regolamento di attuazione della Legge n° 46/90;

#### SI ATTESTA

- > che il sistema INOXPRES è composto da raccordi a pressare, o-ring in EPDM (-20 +120°C), tubo di collegamento, macchina pinzatrice e apposite ganasce o catene;
- > che il sistema INOXPRES è omologato con i principali enti di certificazione internazionale come ad esempio: DVGW Germania, CSTBat Francia, ETA Danimarca, WRAS UK, VdS Germania;
- > che il materiale utilizzato per la produzione dei raccordi a pressare INOXPRES è AISI 316L, 1.4404, in conformità alle norme EN 10088 EN 10312 EN 10217-7;
- > che i raccordi a pressare INOXPRES sono realizzati in conformità alla UNI 11179 e alle normative tecniche dei principali enti di certificazioni internazionali;
- > che i tubi di collegamento INOXPRES sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L 1.4404, AISI 304L 1.4307 (serie 1 e 2), TYPE 444 1.4521, in conformità alle norme EN 10088 EN 10312 EN 10217-7:
- > che tutte le filettature per il sistema INOXPRES sono eseguite secondo le norme EN 10226-1 (DIN 2999 UNI ISO 7/1) o UNI ISO 228/1 (DIN 259);
- > che tutte le saldature eseguite sui raccordi per il sistema INOXPRES sono controllate al 100%, in pressione con macchine automatiche;
- che la guarnizione EPDM può essere usata per aria compressa fino ad un massimo di concentrazione di olio residuo pari a 5 mg/mc (4th classe of ISO 8573-1); per concentrazioni di olio residuo fino a 25 mg/mc (5th classe of ISO 8573-1) è necessario l'uso delle guarnizioni FKM disponibili in gamma come accessorio (vedi tabella seguente);

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. Sede e Stabilimento: Strada Sabbionetana, 59 - 46010 Campitello di Marcaria (MN) Italy

Tel. +39 0376 96001 Fax +39 0376 96422 info@racmet.com Cap. soc. € 5.000.000 i.v. Registro Imprese MN 02066990173 Codice Fiscale 02066990173

Partita IVA 01591820202 R.E.A. 169204







|                     |   | Partic          | olato solido  |                | Acqua                     |  | Olio        |  |
|---------------------|---|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|--|-------------|--|
| Classe<br>ISO8573-1 | Numero massimo di particelle per m3   |                 |               | Concentrazione | Punto di                  | Concentrazione                         | Olio totale |  |
|                     | 0.1-0.5<br>micron   | 0.5-1<br>micron | 1-5<br>micron | massa<br>mg/m3 | rugiada in pressione g/m3 | (aerosol liquido<br>e vapore)<br>mg/m3 |             |  |
| 0                   | In base alle specifiche dell'utilizzatore o del fornitore dell'apparecchiatura e più restrittivo rispetto alla classe 1 |                 |               |                |                           |  |             |  |
| 1                   | ≤ 20.000  | ≤ 400           | ≤ 10          | -              | ≤ - 70°C                  | -                                      | ≤ 0.01      |  |
| 2                   | ≤ 400.000   | ≤ 6.000         | ≤ 100         | -              | ≤ - 40°C                  | -                                      | ≤ 0.1       |  |
| 3                   | -   | ≤ 90.000        | ≤ 1.000       | -              | ≤ - 20°C                  | -                                      | ≤ 1         |  |
| 4                   | -   | -               | ≤ 10.000      | -              | ≤ + 3°C                   | -                                      | ≤ 5         |  |
| 5                   | -   | -               | ≤ 100.000     | -              | ≤ + 7 °C                  | -                                      | -           |  |

#### Classificazione secondo ISO 8573-1

(i valori sono riferiti a una pressione di 1 bar, a 20°C e pressione relativa di vapore di 0.6)

- > che le guarnizioni utilizzate dal sistema INOXPRES sono in EPDM e omologate secondo: DIN 681 1 Typ WB; KTW 1.3.13 settore elastomeri D2; WBS Water Byelaws Scheme BS 6920; ANSI / NSF Standard 61; FDA titolo 21 parte 170 199 item 177.2600 (e) + (f). Supplemento: prova di resistenza alla compressione, DVR, 3000 ore / 110°C;
- > che le guarnizioni FKM per il sistema INOXPRES sono omologate secondo: FDA titolo 21 parte 170 199 item 177.2600 (e) + (f);
- > che i componenti del sistema a pressare INOXPRES non sono soggetti a marcatura CE come previsto dal D.LGS. n° 93 del 25 febbraio 2000;

Campitello di Marcaria, Maggio 2022

Ceccardi Guido Pozzetti Silvio Pizzamiglio Fabrizio

Chief Executive Officer (CEO) Head of Quality System Product Manager Plumbing & Heating Division

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. Sede e Stabilimento: Strada Sabbionetana, 59 - 46010 Campitello di Marcaria (MN) Italy

Tel. +39 0376 96001 Fax +39 0376 96422 info@racmet.com

Cap. soc. € 5.000.000 i.v. Registro Imprese MN 02066990173 Codice Fiscale 02066990173

Partita IVA 01591820202 R.E.A. 169204





I riferimenti completi dei nostri funzionari e partner commerciali sono disponibili sul nostro sito internet **raccorderiemetalliche.com** 





### RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.

Head Office and Manufacturing Plant: Strada Sabbionetana, 59 46010 Campitello di Marcaria (MN) ITALY Tel. +39 0376 96001

Fax +39 0376 96422 info@racmet.com